

Мобильные компьютеры серии ScanPal™

EDA50-111 Краткое руководство
EDA50-011

EDA50-RU-QS Ред. А
22/10

Комплект поставки

Комплект поставки включает в себя следующее:

- Мобильный компьютер серии ScanPal™
- Литиевый аккумулятор (3,8 В)
- Сетевой блок питания (10 Вт)
- Сменная вилка для блока питания
- Кабель USB для зарядки
- Краткое руководство

Примечание.


Если были заказаны дополнительные компоненты, проверьте их наличие в коробке. Обязательно сохраняйте оригинальную коробку, чтобы в случае необходимости использовать ее для отправки мобильного компьютера серии ScanPal™ для проведения технического обслуживания.

Внимание!


Пользователь не может заменить операционную систему данного мобильного компьютера на другую по своему усмотрению. Обновление операционной системы следует проводить с разрешения поставщика установленной операционной системы.

Мобильные компьютеры EDA50-111/EDA50-011 относятся к продуктам серии ScanPal™.

Передняя панель




Задняя панель




Левая сторона

Правая сторона



Вид снизу



Установка аккумулятора

Использование аккумулятора ненадлежащего типа может привести к взрыву. Использование и утилизация аккумулятора должны осуществляться в соответствии с местными техническими нормами. Утилизируйте аккумулятор должным образом.

По окончании срока службы по возможности сдайте аккумулятор на переработку. Не выбрасывайте его с бытовыми отходами. Обратите внимание, что при установке аккумулятора мобильное устройство и аккумулятор должны быть сухими. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за соединения влажных компонентов.


Мобильный компьютер ScanPal™ поставляется с аккумулятором в отдельной упаковке. Ниже приведены указания по установке аккумулятора.

1. Нажмите кнопку крышки аккумулятора, чтобы сдвинуть замок крышки в правое открытое положение.
2. Откройте крышку аккумулятора, используя выступ в крышке.
3. Установите аккумулятор (сначала вставьте его той стороной, на которой нет разъемов, а затем надавите на него, чтобы он встал в свой отсек).
4. Установите крышку аккумулятора (вначале вставьте ее той стороной, напротив которой нет разъемов, а затем надавите на нее).
5. Нажмите кнопку крышки аккумулятора, чтобы сдвинуть замок крышки в левое закрытое положение.

Примечание.

Способ установки представлен ниже.


1



2




3



4




5



Зарядка/синхронизация

Подключение для синхронизации

1. Откройте заглушку разъема USB в нижней части мобильного компьютера ScanPal™.
2. Подсоедините ScanPal™ к компьютеру, используя кабель Micro USB.




Зарядка/синхронизация

Зарядка аккумулятора

1. Откройте заглушку разъема USB в нижней части мобильного компьютера ScanPal™.
2. Подсоедините ScanPal™ к сетевому блоку питания с помощью кабеля USB для зарядки.
3. Убедитесь, что на сетевом блоке питания установлена съемная штепсельная вилка.
4. Вставьте сетевой блок питания в розетку — ScanPal™ начнет заряжаться.

Перед первым использованием мобильного компьютера ScanPal™ полностью зарядите аккумулятор в течение минимум 4 часов (в зависимости от модели). Работа с устройством во время зарядки значительно увеличивает время зарядки.




Примечания.

Рекомендуется использовать периферийные устройства, аккумуляторы, USB-кабели для зарядки и блоки питания, произведенные Honeywell. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные использованием периферийных устройств, аккумуляторов, USB-кабелей для зарядки и блоков питания других производителей. Предупреждение. Обратите внимание, что при подсоединении мобильного компьютера с аккумулятором к принадлежностям все компоненты должны быть сухими. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за соединения влажных компонентов.

Использование сканера

Наведите луч целеуказателя на штрихкод под углом, обеспечивающим наилучшее считывание. Рекомендуемое расстояние от компьютера до штрихкода составляет от 10 до 25 см.

1. Нажмите значок «Демонстрационные приложения» и выберите программу демонстрации сканирования.
2. Нажмите экранную клавишу Scan (Сканировать) или одну из кнопок сканирования на компьютере.
3. Направьте мобильный компьютер ScanPal™ на штрихкод.
4. Для оптимального результата избегайте попадания отражения в сканер, выполняя сканирование штрихкода под небольшим углом. Выполните считывание штрихкода, медленно перемещая луч целеуказателя по штрихкоду.
5. Считанная информация передается после успешного декодирования штрихкода, после чего компьютер подает звуковой сигнал.



Спящий режим/выход из спящего режима

Спящий режим/выход из спящего режима

1. Нажмите и отпустите кнопку питания (не более 2 секунд).
2. Для вывода устройства из спящего режима нажмите и отпустите кнопку питания (не более 2 секунд).

Перезагрузка

При неадекватной работе операционной системы выполните перезагрузку мобильного компьютера ScanPal™: нажмите и отпустите кнопку сброса.

Индикатор питания ScanPal™

Ниже приведено описание состояний индикатора питания в различных режимах.


Без зарядки	
Не горит	Нормальный уровень заряда аккумулятора
Мигающий оранжевый	Низкий уровень заряда аккумулятора
Во время зарядки	
Непрерывный зеленый	Аккумулятор полностью заряжен
Мигающий зеленый	Выполняется зарядка, уровень заряда почти полный
Оранжевый	Выполняется зарядка, низкий уровень заряда аккумулятора
Мигающий красный	Аккумулятор неисправен

Луч целеуказателя

При приближении мобильного компьютера к штрихкоду луч целеуказателя становится тоньше, а при удалении от штрихкода — толще.


Чем меньше штрихкод, тем ближе следует поднести к нему компьютер. Чем больше штрихкод, тем дальше нужно отнести от него компьютер.

Положения луча при сканировании двумерного штрихкода




Установка карты памяти

1. Отключите питание.
2. Нажмите кнопку крышки аккумулятора, чтобы сдвинуть замок крышки в правое открытое положение.
3. Откройте крышку аккумулятора, используя выступы на крышке.
4. Извлеките аккумулятор (сначала приподнимите его нижнюю сторону, а затем вытащите полностью).
5. Вставьте карту Micro SD в гнездо для SD-карт до щелчка.
6. Установите аккумулятор (вначале вставьте его той стороной, на которой нет разъемов, а затем надавите на него, чтобы он встал в свой отсек).
7. Установите крышку аккумулятора (вначале вставьте ее той стороной, напротив которой нет разъемов, а затем надавите на нее).
8. Нажмите кнопку крышки аккумулятора, чтобы сдвинуть замок крышки в левое закрытое положение.
9. Включите питание.



Установка SIM-карты

1. Отключите питание.
2. Нажмите кнопку крышки аккумулятора, чтобы сдвинуть замок крышки в правое открытое положение.
3. Откройте крышку аккумулятора, используя насечку на крышке.
4. Извлеките аккумулятор (сначала приподнимите его нижнюю сторону, а затем вытащите полностью).
5. Вставьте SIM-карту в гнездо для SIM-карт до щелчка.
6. Установите аккумулятор (сначала вставьте его верхнюю часть, затем нажмите на нижнюю часть, чтобы он встал в свой отсек).
7. Установите крышку аккумулятора (вначале вставьте ее той стороной, напротив которой нет разъемов, а затем надавите на нее).
8. Нажмите кнопку крышки аккумулятора, чтобы сдвинуть замок крышки в левое закрытое положение.
9. Выключите компьютер.



Примечание. Данная функция доступна только для EDA50-111.

Техническая поддержка

Информация о технической поддержке, послепродажном обслуживании и техническом обслуживании размещена по адресу www.honeywellaidc.com.

Документация пользователя

Для получения версии этого документа на нужном языке посетите веб-сайт www.honeywellaidc.com.

Патенты

Информация о патентах размещена по адресу www.honeywellaidc.com/patents.

Гарантия

Информация о гарантии на устройство размещена по адресу www.honeywellaidc.com/warranty_information.

Отказ от ответственности

Корпорация Honeywell International оставляет за собой право изменять технические характеристики и другие сведения, содержащиеся в настоящем документе, без предварительного уведомления. Чтобы узнать, не внесены ли в настоящий документ какие-либо изменения, перед каждым его использованием следует проверять наличие обновлений путем обращения в корпорацию Honeywell International. Настоящий документ не содержит каких-либо обязательств со стороны корпорации Honeywell International. Корпорация Honeywell International не несет ответственности за прямые или косвенные убытки по причине любых технических неточностей, ошибок редактирования или недочетов в настоящем документе.

Настоящий документ содержит информацию, являющуюся интеллектуальной собственностью и защищенную законами об охране авторских прав. Все права защищены. Запрещено тиражирование, копирование или перевод любой части настоящего документа на другие языки без предварительного письменного разрешения корпорации Honeywell International.

Honeywell